

HARJU 2152 ja 2202 ÖLJYTÄYTTIESET LÄMMITTIMET

Jos lämmittimen jalkojen kiinnittämisessä ilmenee ongelmia tässä ohjeessa mainittu ratkaisuehdotuksia:

MALLI 2152 (1500W) , 2202 (2000W):

Asenna etummainen jalka toisen ja kolmannen lohkon väliin. Jos kaarikiinnikkeet eivät meinaa sopia paikoilleen auttaa kaarikiinnikkeen kevyt puristus sisäänpäin. Tällöin siipimutterin saa helpommin paikoilleen.