

Anar kenkien hoito-ohje

Huolloksi ja hoidoksi suosittelemme hyvää rasvausta, esimerkiksi Anar Eco väritön kenkävaha on tähän mitä parhain. Kenkiä tulee hoitaa puhdistamalla ne likaantumisen jälkeen harjalla ja kädenlämpöisellä vedellä. Pyyhkäise roiskeet tuoreeltaan tai anna kuivua ja harjaa pois. Rasvaa kengät säännöllisesti ja laita rasva vain puhtaaseen pintaan.



Älä kuivaa kalvollisia kenkiä kuumassa auringopaisteessa, uunin päällä tai patterin lähellä, sillä liian kuumat lämpötilat voivat pilata kalvon. Hyvä kuivauspaikka on esimerkiksi lattialämmityksellinen pesuhuoneen lattia tai ihan raitis ulkoilma. Kuivuminen nopeutuu kun otat pohjalliset pois ja avaat kengännauhat kunnolla. Voit edesauttaa vedenhylkivyyttä hyvän rasvauksen lisäksi myös käyttämällä nahalle tarkoitettuja kyllästysaineita.